



Funktionsweise:

WFB Schrumpfadapter demontieren.

Zum Lösen und Spannen darf nur der im Schrumpffutter eingebrachte Sechskant genutzt werden

Schrumpfadapter am Spannbund in Grundaufnahme (Spannzangenfutter) aufnehmen

Induktiv erwärmen und Schneidwerkzeug Einschrumpfen

Schrumpffutter abkühlen lassen

Spannstück und Schrumpffutter zusammen montieren. **Anzugsmoment 40Nm**

Hinweis:

WFB Schrumpffutter in kurzer Ausführung bestehen aus dem eigentlichen Schrumpffutter und dem Spannstück. Beide Teile werden im zusammengebauten Zustand ausgeliefert und sind mit der gleichen Kennung beschriftet.

Achtung:

Nur Teile mit gleicher Kennung dürfen als Adapter montiert werden.